

**SOSTITUZIONE DEL TURBO codice :**

**Garrett 753420 ..... 750030..... 740821.... 762328**

**Turbo Jrone 8G15-300-310**

**Coreassy Jrone 1000-010-108**

**BOLLETTINO TECNICO**

Tutti i motori PSA 1.6 HDI dv6 richiedono un montaggio e istruzioni speciali del Turbocompressore, al fine di evitare qualsiasi possibile cattivo funzionamento anche del Turbo o coreassy nuovo.

Per questo motivo quando viene venduto questo codice di Turbo o coreassy per questa specifica applicazione, alleghiamo questo bollettino tecnico con tutti i passi e modifiche necessarie per un corretto montaggio.

Il kit codice OILKIT753420 (vedi foto), offre parte dei ricambi necessari alla sostituzione del turbo per prevenirne la rottura, tuttavia non può garantirne il rendimento ottimale del turbo, in quanto lo stesso dipende principalmente dallo stato del motore.

**COMPONENTI DEL KIT codice OILKIT753420**

Rondelle rame tappo .....	quantità 4
Raccordo a vite corto .....	quantità 1
Raccordo a vite motore lungo .....	quantità 1
Tubo entrata olio.....	quantità 1
Raccordo di ritorno .....	quantità 1
Tubo in gomma di ritorno .....	quantità 1
Filtro pompa olio (pescante olio) .....	quantità 1
Gommino	quantità 1
LUBRIWASH Prodotto chimico lavaggio carter olio	quantità 1

**NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI GARANZIA PER QUESTO CODICE DI TURBO, SE IL CLIENTE NON AVRA' ACQUISTATO O MONTATO IL SUDDETTO KIT.**

